



Monteringsanvisning

Takskenor för skensystem



Vanligtvis erfordras en konsol per meter skena samt en avslutningskonsol, t ex skenlängd 4 m kräver 5 st konsoler. Flera skenor kan monteras bredvid varandra på samma konsol.